



Allg.Ansicht1
1:8



Allg.Ansicht2
1:8



SA links1

| Posnr | Anzahl | Benennung1 | Benennung2 | Werkstoff | SAP Nr. | CAD-Nr. |
|-------|--------|---------------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| 10 | 1 | VKL Decke BG 66 | | | 1331902 | 777708 |
| 20 | 1 | Rückwandpaneel VKL Decke, BG66 | geschweißt und gepulvert | DC01 | 1337951 | 785799 |
| 30 | 1 | Standkonsole links VKL Wandstehend | | S250GD+Z | 1330233 | 777734 |
| 40 | 1 | Standkonsole rechts VKL Wandstehend | | S250GD+Z | 1331360 | 778665 |
| 50 | 2 | Verschlussdorn-Aufn. 1,7x20,0x18,0x17 | für Montageloch 13,0 x 16,7 | PA 6.6 schwarz | 1039404 | 304266 |
| 60 | 2 | Verschlussdorn 13,0x13,0x4,3 | Farbe: schwarz, f.Montageloch 6,75x7,35 | PA 6.6 natur | 1277530 | 707883 |
| 70 | 8 | Blechschrabe ST4,8 x 9,5 -ISO 7049 | Linsenkopf, Form F -Zapfen | verzinkt | 1018772 | 292269 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------|--|-----------|---------|--------------------|----------|----------|-----------------|------------|
| Anzahl | | | | | | | | | | | |
| | | Stammteil-Nr. | | <div>KAMPMANN</div> <div>49794 Lingen Tel. 0591-7108-0</div> | | Index | | Änderung | | Name | Datum |
| Stamm-Nr. | | Folge-Nr. | | | | 15 | Ansichten geändert | mhebbelm | 24.10.19 | | |
| | | | | | | 14 | Ansichten geändert | | mhebbelm | 24.05.19 | |
| Projekt-Nr. | | Erst. | 24.10.19 | mhebbelm | Format | Ari-Gr. | SAP-Nr. | | CAD-Nr. | Vers. | |
| Auftr-Nr. | | Änder. | 24.10.19 | mhebbelm | 2 | 148 | 1351185 | | 792119 | 1.5 | |
| STL-Nr. | | Gepr. | 24.10.19 | mhebbelm | Werkstoff | | | | | | Nr. |
| | | Freig. | | | M 1:6 | | Abm. | | Zul.Abw. | | ISO 2768-m |
| | | VKL freihängend BG 66 | | | | | | | | Revision | |
| | | Venkon Serie 6 | | | | | | | | Konstruk Bl. | |